



Referaty plenarne

Andrzej M. Brandt	Trwałość betonu w konstrukcjach związanych z energetyką atomową
Andrzej Flaga	Rola badań modelowych w tunelach aerodynamicznych w zapobieganiu katastrof i uszkodzeń budowli i konstrukcji spowodowanych wiatrem
Andrzej Garbacz	Zastosowanie metod nieniszczących w ocenie skuteczności napraw konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504
Dariusz Łydzba	Wielofrontalna analiza przyczyn pękania betonów w masywnych konstrukcjach hydrotechnicznych
Andrzej S. Nowak	Bridges overloaded by heavy vehicle
Jacek Szer	Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu
Joost Walraven	Damage to concrete structures due to aging

Referaty kwalifikowane

Abdelgader H., El-Baden A.	Energy dissipation in flexural for two stage concrete
Bator T.	Stan awaryjny żelbetonowych słupów sprężonych
Bednarek R., Cyprian S.	Przyczyny osiadania budynków mieszkalnych po wzmocnieniu podłoża
Belarbi A., Zomorodian M., Yang G., Acun B.	Pure shear tests on FRP strengthened membrane elements
Biegus A.	Zagrożenie awaryjne hali stalowej spowodowane korozją jej obudowy dachowej
Bień J., Kamiński T.	Stany awaryjne murowanych nabrzeży Odry we Wrocławiu
Błaszczyszki T., Babiak M., Wielentejczyk P.	Naprawa i wzmocnienie stropu hali rozwłóknienia pod nowy ciąg technologiczny
Borowy A., Wróblewski B.	Kryterium nośności ogniowej w badaniach odporności ogniowej wybranych dachów
Boryczko M.	Postępowania administracyjne organów nadzoru budowlanego prowadzone w sytuacji stanu zagrożenia obiektów budowlanych
Breccolotti M., Bonfigli M. F., Materazzi A. L.	Improved combined sonreb method for the assessment of carbonated concrete
Bryt-Nitarska I.	Błędy projektowe i wykonawcze jako przyczyny stanu awaryjnego budynku mieszkalnego
Budziński B., Sołowczuk A.	Klimat akustyczny na terenie MOP typu I
Chmielewska B., Woyciechowski P., Łukowski P., Adamczewski G.	Środki i zabiegi utrzymania czystości posadzek betonowych jako przyczyna ich zużycia
Daniel R. A.	Awaria i odbudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych Nowego Orleanu po huraganie Katrina
Dobiszewska M., Lachowicz M., Podhorecki A.	Problem oddzielenia się warstwy okładzinowej od muru nośnego przypór masywu wieżowego budynku zabytkowego kościoła
Donajko O.	Nierzetelność przyczyną spiętrzenia błędów prowadzących do zagrożenia katastrofą budowlaną
Godlewski T., Łukasik S., Tkaczyk J., Bogusz W., Witowski M.	Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu na przykładzie budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.	Badanie obiektów żelbetonowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej – procedura badań
Grygo R., Łapko A., Bulkowski W.	Nietypowe uszkodzenie stropu o konstrukcji z żelbetonowych płyt wielokanałowych
Gwóźdź M.	Specyfikacja elementów niezawodności zadaszania Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Hawro L.	Modernizacja komina przemysłowego o znacznym stopniu degradacji
Hołowaty J.	Badania stali dwóch mostów kratownicowych na linii kolejowej nr 273
Horszczaruk E., Stryżewska T.	Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na skuteczność napraw betonowych konstrukcji podwodnych
Hotała E., Kuśnierek M., Skotny Ł., Boniecka J.	Wadliwe połączenia zeber przyczyną awarii silosów o płaszczach z blach falistych
Howiacki T., Mieszczak M., Jedliński S.	System monitorowania konstrukcji Kopca Kościuszki w Krakowie
Hulimka J.	Awaria konstrukcji nośnej przenośnika taśmowego wskutek uderzenia przez samochód ciężarowy
Izydorczyk D., Sulik P., Sędlak B.	Elementy decydujące o awariach wybranych oddzielen przeciwpożarowych
Jackiewicz-Rek W., Konopska-Piechurska M., Załęgowski K., Garbacz A.	Specyfika napraw uszkodzeń nawierzchni betonowych
Janiński S.	Interpretacja wyników próbnych obciążeń pali według normy PN-EN przyczyną potencjalnej katastrofy
Janowski Z., Koziński K., Janowski M.	Katastrofa żelbetonowej prefabrykowanej hali produkcyjnej i jej odbudowa
Kałuża M., Hulimka J., Kubica J.	Historia wzmocnień i napraw żelbetonowego stropu nad garażem
Kawalec J.	Przykład awarii konstrukcji oporowej wykonanej z gabionów
Koda E., Lech M., Osiński P.	Wykorzystanie metody elektrooporowej do rozpoznania nieszczelności izolacji składowisk odpadów
Kozłowski T.	Zmiany technologii wykonywania sieci sanitarnych podczas realizacji programu „Poprawa, jakości wody w Szczecinie”
Krzywoń R., Hulimka J.	Typowe uszkodzenia prefabrykowanych belek wspornikowych, podpierających płyty trybun stadionu
Kuczyński K.	Bezpieczeństwo użytkowania obiektów tymczasowych na przykładzie hali namiotowej
Kumor Ł. A., Kumor M. K., Młynarek Z.	Decyzje projektowe i uproszczone rozpoznanie podłoża przyczynami uszkodzeń obwodnicy
Kwasha W., Hnidec B., Salijczuk L.	Stan awaryjny, analiza jego przyczyn i odbudowa fundamentu sprężarki stacji podziemnej przechowalni gazu
Kwiecień A., Tatała T., Zajac B.	Przyczyny uszkodzeń nowej nawierzchni betonowej składowiska kontenerowego
Kwiecień A., Zajac B.	Naprawa i zabezpieczenie murów poddanych obciążeniom dynamicznym i dużym deformacjom przy użyciu kompozytów mocowanych na podatnych warstwach adhezyjnych
Lapina O. I.	Wpływ procesów geologicznych na stabilność powierzchniową gruntów w sąsiedztwie budowanych dróg na przykładzie budowy autostrady „Kijów – Odessa”



Lukijaniuk B.	Naprawy stropów kablobetonowych
Majer S., Szmeczel G.	Wykorzystanie keramzytu geotechnicznego do naprawy nasypów drogowych
Mańko Z., Kałużyński D.	Katastrofa stalowego kratownicowego mostu drogowego oraz sposób jego odbudowy
Meyer Z., Kowalow M., Wasiluk A., Wolff, Ch.	Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie fabryki Volkswagen we Wrześni
Meyer Z., Szmeczel G.	Określenie nośności pobocznic pała na podstawie próbnych obciążeń statycznych
Meyer Z., Żarkiewicz K.	Analiza współpracy pała z gruntem w dużym zakresie osiadania
Miśkiewicz M., Chrościelewski J., Sobczyk B., Pyrzowski Ł., Wilde K.	Weryfikacja wzmocnienia środników krokwi dachu zbiornika na gaz
Mitrosz O.	Wzmocnienie nasypu kolejowego w stanie awaryjnym w ciągu linii E65 w miejscowości Jurkowie
Moncarz P., Bishop C.D.	The San Francisco-Oakland Bay Bridge: Innovation or Blunder?
Niedostatkiwicz M., Majewski T.	Uszkodzenia ścian konstrukcyjnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego spowodowane błędami projektowymi i wykonawczymi
Noakowski P., Rost M., Leszinski H.	Podwieszenie uszkodzonej konstrukcji do pobliskiego komina
Pająk Z., Wieczorek M.	Awaria ściany osłonowej w centrum handlowym
Pająk Z., Wieczorek M.	Badania stanu zachowania żelbetowej zabytkowej wieży wodnej
Parylak K., Antoniszyn G., Witek K., Zięba Z.	Brak badań geotechnicznych przyczyną awarii ścianki szczelnej w dole budowlanym
Piekarczyk A., Więch P., Kujawińska M., Małowany K.	Problemy projektowania profilowanych powłok łukowych
Pieniążek J.	Wpływ warunków eksploatacyjnych na stan przedawaryjny konstrukcji dachu nad halą basenową
Pinińska J.	Geomechaniczna ocena właściwości budowlanych opok rejonu Kazimierza Dolnego i ich znaczenie historyczne
Plachecki M.	Uszkodzenia jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji wielkopłytowej spowodowane wybuchem gazu
Podolski B., Bartosik T., Podolski M.	Remont zagrożonych awarią słupów głównych wieży węglowej przeprowadzony podczas eksploatacji tego obiektu
Polak M. A., Walbridge S., Lai D., Luckai J., Masnavi A.	Highway bridges in Ontario, Canada: Avoiding Structural Collapses through Assessment, Management, and Research
Rucka M., Wilde K.	Metody diagnostyki ultradźwiękowej i ich zastosowania w betonowych obiektach mostowych
Runkiewicz L., Konieczny K., Chomacki L.	Awaria żelbetowego stropu w trakcie budowy galerii handlowej
Sakano M., Yoshida N., Konishi H., Fujii T.	Fatigue behaviour of web penetration details with a slit in steel girder
Sendkowski J., Tkaczyk A., Tkaczyk Ł.	Katastrofa budowlana aluminiowego masztu z odciągami
Sikora Z., Subotowicz W., Wyroślak M., Ossowski R.	Awaria budowlana na brzegu klifowym w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Bałtyk" – część 2
Sikora Z., Subotowicz W., Wyroślak M., Ossowski R.	Stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze – część 1
Sikora Z., Wyroślak M., Ossowski R.	Przebudowa infrastruktury podziemnej w zwartej zabudowie - studium przypadku
Sinjakin A. G., Panczenko A. B., Iwanicki J. L., Tarnopolski D. I., Sobko J. M.	Budowa obiektów nowego terminala lotniska w Doniecku
Skwarek M., Hulimka J.	Katastrofa budowlana osiemdziesięciometrowego masztu kratowego jako efekt rażących błędów projektowych
Sobczak-Piąstka J., Podhoreci A.	Stan techniczny piwnic w budynkach wielkopłytowych
Sobkowiak J., Kassara A.	O przyczynach i skutkach zmian geometrii podtorza linii kolejowej
Stachecki L.	Błędy projektu zabezpieczenia istniejącego budynku przy wykopie
Szafrański M., Żółtowski K.	Analiza nośności konstrukcji stalowej terminala T2 portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Szerafin J., Halicka A., Fronczyk J.	Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w
Szymczak-Graczyk A.	Uszkodzenia płyt obudowy ściennej wraz ze sposobem naprawy
Świt G., Trąmpczyński W., Krampikowska A.,	Badania stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej
Turkowski P.	Odporność ogniowa belek żelbetowych wzmocnionych CFRP, zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie
Wałach D., Dybeł P., Jaskowska-Lemańska J., Czaja J.	Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej Zespołu Pałacowego w Gorzanowie
Wesołowski M., Piotrkowski P.	Zarysowanie dwóch zbiorników na wodę
Wichtowski B.	Stan awaryjny stref podporowych blachownicowych dźwigarów dachowych hali i sposób naprawy
Wichtowski B., Hałas R.	Wzmocnienie pośrednie stalowej kratowej wieży antenowej
Wilde K., Meronk B., Grth M., Miśkiewicz M.	Monitoring konstrukcji z zastosowaniem niwelacji hydrostatycznej
Wysokowski A.	Trwałość eksploatacyjna stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych jako mostów ekologicznych
Yanaka, M., Nowak, A.	Corrosion damage for prestressed concrete bridge girders
Zajac B.	Znaczenie podatności połączenia naprawczego w konstrukcjach z materiałów kruchych poddanych obciążeniom termicznym
Żółtowski K., Drawc M.	Stadion Narodowy. Model statyczny do monitoringu konstrukcji
Żółtowski K., Drawc M.	Stadion Śląski. Analiza wpływu wybranych imperfekcji i uszkodzeń na nośność konstrukcji zadaszona
Żółtowski K., Drawc M., Binczyk M.	Analiza nośności blachownicowej konstrukcji dźwigara skrzynkowego mostu w czasie nasuwania podłużnego
Żółtowski K., Romaszkiwicz T.	Stadion Śląski. Analiza wytrzymałościowa nowego łącznika lin radialnych i obwodowych w konstrukcji zadaszona i innych kluczowych detali konstrukcyjnych